



Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

CERTYFIKAT

Nr 10786/ET/2021

**Urząd Dozoru Technicznego
UDT-CERT**

poświadcza, że firma

STEEL RBB Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wojska Polskiego 83
63-200 Jarocin

spełnia wymagania

AD 2000-Merkblatt HP 0

w zakresie procesu wytwarzania

urządzeń ciśnieniowych objętych dyrektywą 2014/68/UE

**Zakres oraz warunki wydania i ważności certyfikatu
określono w załączniku.**

Data wydania:
Data ważności:

02.04.2021 r.
01.04.2024 r.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Łodzi
wz. DYREKTOR

Leszek Gliniany

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

UDT-CERT

Załącznik, Wydanie I z dnia 02.04.2021 do certyfikatu Nr 10786/ET/2021

1. **Zakres:** ocena i weryfikacja procesu wytwarzania urządzeń ciśnieniowych objętych dyrektywą 2014/68/UE
2. **Dokumenty odniesienia:** specyfikacja AD 2000-Merkblatt HP 0, wyd. październik 2017
3. **Warunki wydania i ważności certyfikatu:**
 - 3.1 W czasie ważności certyfikatu Zleceniodawca będzie:
 - utrzymywał zgodność z wymaganiami specyfikacji przywołanej w certyfikacie oraz dokumentacją,
 - informował UDT-CERT o wszystkich zmianach, a w szczególności dotyczących lokalizacji i zakresu działania,
 - przechowywał zapisy dotyczące wszystkich reklamacji, a także działań korygujących i zapobiegawczych.
 - 3.2 W okresie ważności certyfikatu sprawowany będzie nadzór poprzez przeprowadzenie przez UDT-CERT planowanych audytów nadzoru.
 - 3.3 Pierwszy audyt nadzoru UDT-CERT przeprowadzi przed upływem 12 miesięcy od daty wydania certyfikatu. Drugi planowy audyt nadzoru zostanie przeprowadzony przed upływem kolejnych 12 miesięcy od daty pierwszego audytu nadzoru.
 - 3.4 W przypadku wygaśnięcia/utruty ważności certyfikatu, zawieszenia jego ważności lub cofnięcia Zleceniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania powoływania się na certyfikację.
4. **Zawieszenie, cofnięcie oraz ograniczenie ważności certyfikatu**
 - 4.1 UDT-CERT może zawiesić, wycofać lub ograniczyć zakres certyfikatu odpowiednio w przypadkach:
 - zgłoszenia przez Zleceniodawcę,
 - stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego audytu nadzoru niezgodności z kryteriami będącymi podstawą wydania certyfikatu,
 - braku możliwości prowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji,
 - uniemożliwienia przez Zleceniodawcę przeprowadzenia audytu nadzoru,
 - niedotrzymania przez Zleceniodawcę warunków umowy nr 81667/ET/2021 z dnia 10.03.2021r.

Dyrektor Oddziału UDT w Łodzi

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Łodzi
wz. DYREKTOR

.....
Leszek Gliniany